


Realización de **puentes** en la serie “TK” y “TK5IN” para conseguir una salida **F+N**

Obtención de **neutro**



La alimentación de entrada deberá llevarse las bornas U1 y V1.

La salida serán las bornas U2 y V2. Para conseguir el neutro a la salida del transformador, debemos realizar un puente entre V2 y la borna de tierra. La borna de tierra, la llevaremos al tierra de la instalación.